

★ **Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Marktüberwachung. Sicherheitshinweise zu Rettungsringen.**

Nach Information durch Swedish Transport Agency sind an den nach der Schiffsausrüstungsrichtlinie (MED) zugelassenen **Rettungsringen, Typ „Altura >2,5kg“** des italienischen Herstellers Veleria San Giorgio, produziert im **Januar 2004**, Mängel (Eindringen von Wasser aufgrund äußerer Beschädigung) aufgetreten, die ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Bitte überprüfen Sie so schnell wie möglich, ob sich die genannten Rettungsringe an Bord befinden und führen Sie die vom Hersteller empfohlenen Testverfahren durch. Diese sowie weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Internetseite des BSH unter:

<http://www.bsh.de/de/Schifffahrt/Berufsschifffahrt/Marktueberwachung/index.jsp>

Da nach Hinweisen der EU Kommission ähnliche Probleme bei anderen Modellen von unterschiedlichen Herstellern aufgetreten sein sollen, empfiehlt das BSH allgemein, die Rettungsringe an Bord auf Anzeichen von Beschädigungen und ggf. das Eindringen von Flüssigkeit zu prüfen.

Bitte zögern Sie nicht, sich bei weiteren Fragen an die Marktüberwachung beim BSH zu wenden

E-Mail: [marktueberwachung@bsh.de](mailto:marktueberwachung@bsh.de),

Tel.: +49 (0) 40 31 90 73 01,

und informieren Sie das BSH so schnell wie möglich, sofern

- a) sich Rettungsringe des Typs „Altura>2,5kg“ an Bord befinden oder
- b) ähnliche Probleme mit anderen Modellen aufgetreten sind.

(BSH AM) 5/1/09